

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय  
भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, देवघर।

Email:- eengbcdeoghar-jhr@nic.in

पत्रांक.....12.8.22.

दिनांक...31-12-2022.

प्रेषक:-

कार्यपालक अभियंता,  
भवन प्रमंडल, देवघर।

सेवा मे,

प्रधानाध्यापिका  
मातृ मंदिर बालिका उच्च विद्यालय  
देवघर।

विषय :- भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र के संबंध में।

प्रसंग :- आपका पत्रांक 158 दिनांक 20.12.2022 एवं 137 दिनांक 17.11.2022

महाशया,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि मातृ मंदिर बालिका उच्च विद्यालय के मुख्य दरवाजे के बाये ओर स्थित भवन (Block-'A') एवं दायी ओर स्थित भवन (Block-'B') का अपने अधीनस्थ अभियंता के द्वारा भवन का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर उक्त दोनों भवन (Block-'A' and Block-'B') वर्तमान में एक वर्ष के लिए प्राकृतिक आपदा को छोड़कर छात्रों के पठन-पाठन हेतु विद्यालय भवन तकनीकी रूप से सुरक्षित है।

विश्वासभाजन

*[Handwritten Signature]*  
31/12/22  
कार्यपालक अभियंता  
भवन प्रमंडल, देवघर।  
31/12/22

*[Handwritten Signature]*  
12/2/23

प्रभारी प्रधानाध्यापिका  
मातृ मंदिर बालिका उच्च विद्यालय  
देवघर